



18 mars 2026

Gällande: Statusuppdatering gällande BD UltraTouch™ Push Button venprovtagningsset med förmonterad hållare (art nr 368685)

Tack för att du tagit dig tid att dela information gällande det rapporterade blodläckaget som observerats hos BD UltraTouch™ Push Button venprovtagningsset med förmonterad hållare (art nr 368685). Vi förstår till fullo vikten av denna fråga och den inverkan den kan ha på din dagliga kliniska verksamhet.

Vi vill försäkra dig om att BD hanterar denna situation med högsta allvar och prioritet. De rapporterade fallen har formellt eskalerats och är för närvarande under aktiv utredning på global nivå, med involvering av BD:s kvalitets- och tillverkningsteam. Ytterligare tester och detaljerade analyser utförs på produktionsanläggningen för att noggrant bedöma situationen.

I detta skede pågår utredningen fortfarande. Vårt mål är att fullt ut förstå grundorsaken och, där så är tillämpligt, implementera effektiva korrigerande åtgärder innan vi ger en heltäckande och slutgiltig uppdatering.

Under denna tid är produkten fortfarande tillgänglig och regelefterlevande. Vi rekommenderar därför att BD UltraTouch™ Push Button venprovtagningsset med förmonterad hållare (art nr 368685) fortsätter att användas i strikt enlighet med den nuvarande bruksanvisningen, inklusive de rutinmässiga visuella kontrollerna före användning som gäller för alla medicintekniska produkter. Inga ytterligare inspektions- eller hanteringsinstruktioner utfärdas för närvarande.

Vi uppskattar verkligen ert tålamod och ert fortsatta samarbete medan detta viktiga arbete pågår. BD är fortsatt fullt engagerat i att hitta en lösning och att hålla er informerade så snart ytterligare validerad information blir tillgänglig.

Tveka inte att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller behöver ytterligare förtydliganden under tiden.

Med vänlig hälsning,
Michael Burns
BD Associate Director – Quality Management